

## Modernisierungsmaßnahmen in einem Schulgebäude



Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen musste auch bei diesem Bauvorhaben eine Brandschutzsanierung vorgenommen werden. Die vor den Schächten angebrachten Blechtüren in den Flucht- und Rettungswegen mussten entfernt und gegen feuerbeständige Abschottungen ausgetauscht werden.

Zur Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort wurden in den einzelnen Stockwerken zur Schachtausbildung Brandschutznischen in verschiedenen Tiefen erstellt und mit einflügeligen Unterputz-Revisionsabschlüssen **SECURUS RV-S-UPT90** abgeschlossen.

